

Zestawy pomp wody do Citroëna Peugeot'a i Renault: 56643701

Informacja techniczna nr: R205

Producent pojazdu/model:

Citroën: Xantia I,II, 3.0 V6,
XM 3.0. V6 24V
Peugeot: 406 3.0 24V, 605 3.0 24V
Renault: Espace III 3.0 V6,
Laguna I,I 3.0 24V,
Safrane II 3.0 24V

Artykuły:

Nr.	RUVILLE-Nr.	OE-Nr.
1.	56643701	brak
2.	56643 (nowy)	0829.C5, 9467557280
3.	65986 (stary)	1201.A6, 9640344280
4.	65995	1201.F2, 9635018180

Silniki:

XFZ (ES9J4), L7X 727, 700, 701, 713

Ważna wskazówka:

Uwzględnić zalecenia producenta pojazdu!

Zmiana techniczna w konstrukcji układu paskowego niektórych samochodów z silnikiem V6 powoduje konieczność wymiany wszystkich elementów, w ramach przeglądów lub wymiany paska zębatego, łącznie z pompą wody!



Zmiana dotyczy pojazdów przed datą produkcji 12.1999:

napinacz paska zębatego (OE 0823.07, 9617067480) zamieniony przez napinacz paska zębatego 56643 (OE 0829.C5, 9467557280).

Pompa wody 65986 (OE 1201.A6, 9640344280) zamieniona przez 65995 (OE 1201.F2, 9635018180).

Wyjaśnienie:

Zmiana konstrukcji napinacza paska zębatego uniemożliwia mocowanie na starej pompie wody 65986 (OE 1201.A6, 9640344280).

Rozwiązanie:

Mocowanie pompy wody 65995 (OE 1201.F2, 9635018180). Konstrukcja tej pompy wody Koresponduje z konstrukcją obecnego napinacza paska 56643 i powoduje tym samym konieczność równoczesnej wymiany i montażu. Takie zmiany odpowiadają wymaganiom producentów seryjnych.

Zakres dostawy zestawu pompy wody 56643701:

Nowy napinacz paska 56643 i pompa wody 65995 (łącznie z materiałem montażowym)

Odpowiednie części zamiennych można znaleźć w naszym katalogu Online pod adresem www.ruville.de